

学校名	番号	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
【前年度継続】 11 明海小学校	1	QUWON付近T字路	信号のない横断歩道。QUWONからの出庫車に注意。 QUWON出入口に一時停止線設置要望。	安全指導 ※通行時の注意事項他	道路管理課 市民安全課 保健体育安全課	現状はQUWON開発業者所有の道路のため市や警察で一時停止線の設置ができない(R1) 開発事前協議において入居者8割以上で道路を市に移管する取り決め(R1) R4.4月を目途に、市へ道路移管することを開発業者と調整中。移管前に一時停止線を設置する場合は開発業者で行う(R3) R4.3月末に市へ道路移管済み。(R4) 一時停止線の代替案で歩行者への注意喚起の路面シール設置済み。(R1) 一時停止線設置の際は、警察と協議する(R3) 引き続き学校で安全指導していただく(R1) 同上、及び毎年度保健体育安全課で開発事業者に入居状況を確認し関係部署で情報共有する(R2・R3) 停止線を設置するためには横断歩道の設置を先行した方が望ましいことから(停止線の位置が変わるため)、横断歩道のないT字路を通行する児童数について情報共有した(R3)	現状はQUWON開発業者所有の道路のため市や警察で一時停止線の設置ができない(R1) 道路を市に移管後、あらためて相談いただきたい(R1) 同上(R2・R3) 横断歩道の設置については、年度内に県警本部で現地確認済み(R3) 通過交通がなく交通量も少ないため一時停止線・横断歩道の設置は困難。今後の状況変化により適宜判断する。(R4)
17 入船小学校	1	境川わかしお歩道橋	自転車が降りずに猛スピードで走行し、児童や高校生と交錯し危険。 警察の方にも交通指導をしていただきたい。		市民安全課 保健体育安全課	早朝自転車安全利用を実施済み。(R4)	早朝自転車安全利用を実施済み。(R4)
	1	北栄4丁目安全道路中の工場の裏側	工場の照明が経年劣化によって落下する危険性がある。 市から事業者に注意喚起していただきたい。	安全指導 ※通行時の注意喚起他	保健体育安全課	工場の所有者により、照明撤去済み。(R4)	

学校名	番号	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
20浦安中学校	2	北栄4丁目安全道路から安全道路へ渡る道	車優先なのか、歩行者優先なのかわかりづらい。道路に書かれているものが薄くなってきている。	安全指導 ※通行時の注意喚起他	市民安全課	路面塗装を実施済み。(R4)	
	3	北栄4丁目川沿いの道	かつて横断歩道であったとみられる白線が少し残っている。また、ガードレールが開いており、車止めだけが残っている状態なので、生徒が道路を横断してしまう。そのため、ガードレールを塞いでほしい。	安全指導 ※通行時の注意喚起他	保健体育安全課	ガードレールの封鎖により路側帯の通行者の増加が予測され、かえって危険になる恐れがあるため、現状のままとする。学校において通学路の変更を検討いただく。(R4)	
	4	北栄4丁目ステーキハウスRib付近交差点の一部陥没	保護者の方より、学校へ報告あり。横断歩道の一区画の塗装が消えており、陥没している。横断時に転倒などの危険がある。		道路管理課 道路整備課	轍ぼれ(陥没)の原因について調査したが、上下水道、雨水管との因果関係はなし。来年度以降に、維持補修工事での対応を検討する。(R4) R5.1.18に応急処置を実施済み。(R4)	
27 日の出中学校	1	日の出中学校校門前	令和4年8月の夜間に校門前の横断歩道で自転車と自動車の接触事故が発生。夜間でも標識がしっかり見えるように照明付の標識にしていきたい。	安全指導 ※通行時の注意事項他			標識への照明設置を検討(R4)
310 入船南認定こども園	1	入船南幼稚園前の歩道	自転車の歩道走行は幼児・児童・高齢者以外は禁止だが、スピードを出して歩道走行する自転車が多く危険。上方にある看板や路面ペイントによる注意喚起だけでは自転車運転手が気づきにくいいため、見やすい場所への表示を設置希望。		市民安全課 保健体育安全課 保育幼稚園課 市民安全課	既に歩道へ注意喚起の路面シールと看板を設置済みのため、更なる標示は不可(R1) 園付近の交差点で自転車安全啓発キャンペーンを実施する中で注意喚起(R1~R4) 現地確認済み。園は、設置済みの看板を少し大きいものに変更希望、また境川近くの歩道にも路面シール設置希望(R3) 看板は現状でも視認でき、大きい看板はないため現状どおりとする。歩道に路面シールを追加設置する(R3)	

学校名	番号	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
【前年度継続】 307 堀江認定こども園	1	堀江認定こども園西側住宅街	裏道になっている。車道も狭く見通しが悪い。横断歩道がない。 再度現場確認いただきたい。	安全指導 ※通行時の注意事項他	道路整備課 保健体育安全課 保育幼稚園課 市民安全課	心理的にスピード抑制効果があると言われている青色で交差点を薄層舗装済み。(10年程前) 登園時間に現地確認、交通量が少ない(R1・R2) 危険な場合は迂回など通園路の変更を検討いただく(R1・R2) 現場確認済み。園は、横断歩道の設置又は交差点に水色の薄層舗装などの対応を希望(R3) 県の水道工事完了後、交差点の水色薄層塗装を実施済み。(R4)	交通量が少ない箇所に横断歩道の設置は不可(R1) 片側に横断歩道があるため安全な箇所・タイミングで横断いただく(R1)
13 日の出南小学区	1	ジ・アイルズの交差点	令和3年度に交通事故が発生したことを踏まえ、交差点改良の実施		市民安全課	R4.7月に交差点改良の工事実施済み。(R4)	

学校名	番号	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
15 高洲北小学区	1	高洲西児童公園バス停の通り	ガードレールの設置要望についての対応		道路管理課 道路整備課	合同点検を実施。高洲3丁目(高洲西児童公園バス停の通り)は、戸建ての駐車場が歩道に面しており、駐車場前は横断防護柵の設置ができない。数メートルスパンの断続的な設置となり、横断防護の効果期待できないため、設置しない。(R1・4) 令和3年7月、通学路一斉点検を実施し、みどり公園課にて公園の出入り口に防護柵設置済み。(R3)	
16 東野小学区	1	東野のバス通りと国道357号間の交差点	住宅街の交差点の安全対策実施 30km規制の標識の設置等		市民安全課	路面塗装実施済み。(R4)	
	2					規制標識設置予定箇所についてはすでに規制済み。標識についても手配中。標識の増設も検討している。(R4)	